Практическая работа №7

Тема: «Последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, разрубание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным молотком»

Цель работы: изучить последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, разрубание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным молотком.

Оборудование: инструкционная карта

Ход работы

1. Записать характер ошибок при резании металла рубкой

Рубка листовой стали в тисках Обрубленная кромка детали криволинейна Стороны вырубленной детали непараллельны «Рваная» кромка детали «Рваная» кромка детали «Рваные» кромки канавок Глубина канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленной поверхности Порубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньше рекомендуемого) Не обрублена фаска на детали Рубка осуществлялась тупым зубилом Неправильная установка зубила в процессе рубки. Неравномерность силы ударом молотком в процессе рубки		
криволинейна Стороны выруб- ленной детали не- параллельны «Рваная» кромка детали Ирорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе канавок Прорубание производилось крейцмейселе пердинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Прорубанной поверх- Стороны выруб- перекос заготовки в тисках. Перекос пр разметке Рубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньше рекомендуемого) Не обрублена фаска на детали Рубка осуществлялась тупым зубилом Неправильная установка зубила в процессе рубки. Неравномерность силы удара	•	
Стороны выруб- ленной детали не- параллельны «Рваная» кромка детали Рубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Глубина канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на об- рубленной поверх-		
Перекос заготовки в тисках. Перекос пр разметке параллельны «Рваная» кромка детали «Рваные» кромки канавок Глубина канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленной поверх-		
разметке параллельны «Рваная» кромка детали — Рубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньш рекомендуемого) Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленой поверх-		
параллельны Рубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Глубина канавки неодинакова по ее длине Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньш рекомендуемого) Сколы на конце канавки Не обрублена фаска на детали Срубание слоя металла на широкой поверхности Рубка осуществлялась тупым зубилом Неправильная установка зубила в процессе рубки. Неравномерность силы ударов	ИС	
«Рваная» кромка детали Рубка выполнялась очень сильным ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке «Рваные» кромки канавок Прорубание канавок Глубина канавки неодинакова по ее длине Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньше рекомендуемого) Сколы на конце канавки Не обрублена фаска на детали Грубание слоя металла на широкой поверхности Рубка осуществлялась тупым зубилом Неправильная установка зубила в процессе рубки. Неравномерность силы ударов		
ударами или тупым зубилом. Малый уго наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньше рекомендуемого) Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленной поверх-		
наклона зубила при рубке Прорубание канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Прорубания канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Прубые «завалы» и «зарубы» на обрубленной поверх-	1И	
Прорубание канавок «Рваные» кромки канавок Прорубание производилось крейцмейселе без «поднутрения» Неправильная установка крейцмейселя процессе рубки (угол больше или меньи рекомендуемого) Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрублений поверх-	ЭЛ	
«Рваные» кромки канавок без «поднутрения» Глубина канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленной поверх-		
Канавок Глубина канавки неодинакова по ее длине Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленой поверх-		
Глубина канавки неодинакова по ее длине длине сканавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Срубые «завалы» и «зарубы» на обрубленой поверх- рубки. Неравномерность силы ударо	M	
неодинакова по ее процессе рубки (угол больше или меньи рекомендуемого) Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и «зарубы» на обрубленой поверхного рубленной поверхного рубки. Неравномерность силы ударо		
рекомендуемого) Сколы на конце канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и Рубка осуществлялась тупым зубилом «зарубы» на об-рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
Сколы на конце Не обрублена фаска на детали канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и Рубка осуществлялась тупым зубилом «зарубы» на об- Неправильная установка зубила в процесс рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо	це	
канавки Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и Рубка осуществлялась тупым зубилом «зарубы» на об- Неправильная установка зубила в процесс рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
Срубание слоя металла на широкой поверхности Грубые «завалы» и Рубка осуществлялась тупым зубилом «зарубы» на об- Неправильная установка зубила в процесс рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
Грубые «завалы» и Рубка осуществлялась тупым зубилом «зарубы» на об- Неправильная установка зубила в процесс рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
«зарубы» на об- Неправильная установка зубила в процесс рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
рубленной поверх- рубки. Неравномерность силы ударо		
HOOTH MOTORION P. HOOHOOO PVERH	ЭВ	
Сколы на кромке Не обрублена фаска на детали		
Рубка листовой, полосовой и прутковой стали на плите		
Кромка отрублен- Непрямолинейная разметка детали. Руби	ка	
ной детали непря- велась не по разметочной риске		
молииейна		
	на	
ной детали имеет разметочную риску. Неправильная заточн		
грубые «зарубы» и зубила — лезвие прямолинейное, а н		
сколы закругленное. Рубка выполнялась слишко)M	
слабыми ударами или тупым зубилом		

2. Ответить на вопросы (письменно)

- 1. Каково основное назначение рубки в слесарном деле?
- 2. Какова зависимость между твердостью обрабатываемого материала и углом заточки зубила, крейцмейселя?
- 3. Почему при рубке деталей из хрупких материалов (чугун, бронза и т. п.) заканчивать рубку рекомендуется с обратной стороны?
- 4. Каковы основные правила безопасности труда при рубке?
- 5. Какие правила нужно соблюдать при закреплении заготовки из листовой стали для рубки по уровню губок тисков?
- 6. Под каким примерно углом к плоскости губок тисков нужно располагать зубило, если угол заточки его режущей части равен 60°?
- 7. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при рубке листовой стали в тисках?

При рубке листового металла по прямой линии ' рубку следует производить только остро заточенным зубилом с закругленной режущей кромкой; разрубание листовой заготовки нужно начинать от дальнего конца ее и идти «на себя»; первый надруб (рабочий ход) делать на длину всей детали локтевыми ударами, второй и третий рабочие ходы в зависимости от толщины заготовки) — плечевыми; рабочем ходе зубило—держать «щепотью» (рис. 3),




Рис. 3

при втором и третьем рабочих ходах — «в обхват»; после каждого удара передвигать зубило режущей кромкой по разрубу «на себя» примерно на 2 /з ее длины; во время рубки листа передвигать его «от себя», так, чтобы зубило всегда находилось примерно на середине плиты; точно располагать режущую кромку зубила по риске разметки разруба; если заготовка в процессе рубки коробится, выправить ее ударами с обратной стороны; не следует разрубать заготовку полностью, а разломить ее, упирая прорубленной частью в ребро плиты; при необходимости разрубить лист больших размеров, рубку производить вдвоем — один придерживает лист, рубит; постоянно следить соблюдением второй за правил

безопасности, работать только с надетой на зубило предохранительной шайбой.

При рубке полосового металла следует место рубки размечать с обеих сторон полосы так, чтобы риски разметки точно совпадали; рубку выполнять сразу плечевыми ударами; полосу надрубить с двух сторон примерно на половину толщины, а затем разломить в тисках.

Показывая рубку пруткового (квадратного и круглого) металла, следует объяснить учащимся, что следует место рубки размечать по периметру сечения прутка; рубку производить со всех сторон прутка, а затем надрубленный пруток разломить.

При вырубании заготовок из листового металла необходимо соблюдать все правила рубки листовой стали; отверстия диаметром менее 70 мм и «внутренние» закругления радиусом менее 40 мм вырубать крейцмейселем; разметку производить с припуском на дальнейшую обработку (1,5—2 мм); следить, чтобы отрубаемые кусочки металла отлетали в направлении оградительной сетки или экрана верстака.

Ответить на вопросы(письменно):

- 1. Каким способом кистевым, локтевым, плечевым можно нанести более сильный удар по зубилу? Объясните это на основе законов физики.
- 2. Почему для рубки листового металла на плите режущую кромку зубила нужно затачивать с закруглением?
- 3. Почему не рекомендуется при рубке на плите полностью разрубать лист или пруток, а необходимо его разламывать?
- 4. Почему небольшие отверстия в листовом металле рекомендуется вырубать крейцмейселем?
- 5. Какие правила безопасности труда необходимо соблюдать при рубке металла на плите?
- 6. Какие правила безопасности труда необходимо соблюдать при заточке режущего инструмента?

При рубке пневмоинструментом следует руководствоваться следующими рекомендациями:


- присоединить воздушный шланг к пневматическому рубильному молотку и, нажимая на курок, проверить его работу на холостом ходу;
- вставить зубило хвостовиком в ствол молотка так, чтобы режущая кромка при работе располагалась перпендикулярно плоскости рукоятки;
- взять молоток правой рукой за рукоятку, а левой за конец ствола, установить зубило режущей кромкой на место обработки и включить молоток;
- при выполнении работы нажимать на молоток обеими руками. Толщину стружки регулировать наклоном молотка.

Порядок выполнения упражиений

Указания и пояснения


Усвоение рабочего положения при рубке

1. Принять правнльное рабочее положение



Установить тиски на определенную высоту соответственно своему росту. Встать перед тисками прямо, так, чтобы корпус был слева от оси тисков под углом 45°. Левая нога должна быть впереди на полшага (положение ступней показано на рисунке)


2. Взять молоток



Взять молоток правой рукой за рукоятку иа расстоянии 15—30 мм от ее конца так, чтобы пальцы охватили рукоятку, а большой палец был наложен на указательный

Нанесение кистевых ударов


1. Наносить кистевые удары без разжатия пальцев



При замахе и ударе молотком пальцы не разжимать, удар производить только движением кисти. Темп— 40—60 ударов в минуту

Указания и пояснения

2. Наносить кистевые удары с разжатием пальцев



При замахе разжимать мизинец, безымянный и средний пальцы. Рукоятку молотка охватывать при этом только указательным и большим пальцами. Удар происходит в результате сжатия пальцев и движения кисти. Темп — 40—60 ударов в минуту

Нанесение локтевых ударов

Наносить локтевые удары



При замахе правую руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнуть назад; пальцы, кроме большого и указательного, слегка разжать, но так, чтобы мизинец не сходил с рукоятки молотка. Удар происчодит в результате разгибания руки, движения кисти и сжатия пальцев. Темп — 40—50 ударов в минуту

Указания и пояснения

Нанесение плечевых ударов

Наносить плечевые удары



При замахе согнуть руку в локте до отказа, кисть отогнуть и поднять до уровня уха, пальцы расслабить. Удар происходит в результате резкого опускания предплечья, разгибания руки в локте, движения кисти и сжатия пальцев. Темп ударов — 30—40 в минуту

Примечание. Упражнения по нанесению ударов отрабатываются с применением специального тренировочного приспособления или деревянного бруска, закрепленного в тисках под углом 60°.

Таблица 9

Инструкционная карта основных упражнений рубки металла

Порядок выполнения упражнений


Указання и пояснения

Рубка листового и полосового металла в тисках


1. Закрепить заготовку в тисках

Соблюдать следующие требования: часть заготовки, уходящая в стружку, должна быть над губками тисков; риска разметки должна находиться точно на уровне губок; заготовка не должна выступать за правый торец губок тисков

2. Обрубить заготовку




Рубку выполнять локтевыми ударами, соблюдая следующие правила: зубило держать свободно, слегка расслабив пальцы; рубку производить серединой лезвия зубнла; соблюдать положение зубила по отношению к заготовке (см. рис.); после каждого удара передвигать зубило справа иалево; заканчивать рубку кистевыми ударами




Срубание слоя металла на широкой плоской поверхности

- 1. Закрепить заготовку в тисках
- 2. Прорубить канавки крейцмейселем



3. Срубить зубилом выступы на поверхности плитки



Закреплять плитку прочно, без перекоса, на 5—10 мм выше губок тисков

Разметить и накернить канавки. Срубить зубилом фаски (скосы) на переднем заднем ребрах плитки. Крейцмейселем прорубить канавки глубиной 1,5-2 мм всю длину плитки, регулируя толщину стружки наклоном крейцмейселя. Рубку выполнять локтевыми ударами и только остро заточенным крейцмейселем. Закаичивать прорубание канавок с обратной стороны плитки кистевыми ударами

Рубку выполнять плечевыми ударами, применяя при этом способ «елочка» (см. рис.). Заканчивать срубание выступа с обратной стороны локтевыми ударами, чтобы нзбежать откалывания ребра плитки. После срубания всех выступов проверить плоскостность поверхности линейкой и устранить неровности

Рубка металла на плите

1. Разрубить полосу (пруток)



Отметить мелом места разрубания с обеих сторон. Положнть полосу на плиту и надрубить ее на половину толщнны. Рубнть локтевыми или плечевыми ударами в зависнмости от толщнны. Надрубить полосу (пруток) с обратной стороны. Осторожно переломить надрубленную полосу (пруток) в тисках или на ребре плиты

2. Разрубить листовой металл




Надрубить лист на всю длину разметочной риски, устанавливая зубило точно по риске. Рубить локтевыми ударами. Разрубить лист, передвигая зубило по сделанному надрубу. Рубить плечевыми или локтевыми ударами в зависимости от толщины листа. Заканчивать рубку легкими ударами

Заточка зубила (крейцмейселя)

1. Выбрать угол заточки

Твердые материалы (твердая сталь, бронза, чугун) — 70°, материалы средней твердости (сталь) — 60°, мягкие материалы (медь, латунь) — 45°, алюминиевые сплавы — 35°


2. Заточить зубило (крейцмейсель)



Установить подручник, опустить защитный экран включить заточный станок. Заточить зубило (крейцмейсель) равномерно с двух сторон на периферии круга, опуская по мере затачивания режущую часть в воду для охлаждения. В процессе заточки проверять угол заточки по соответствующему шаблону

Рубка пневматическим рубильным молотком

Обрубить деталь пневматическим рубиль-



Присоединить воздушный шланг к молотку и, нажимая на курок, проверить его работу на холостом ходу. Вставить зубило хвостовиком в ствол молотка так, чтобы режущая кромка при работе располагалась перпендикулярно плоскости рукоятки. Взять молоток правой рукой за рукоятку, а левой — за конец ствола, установить зубило режущей кромкой на место обработки и включить молоток. При выполнении работы нажимать на молоток обеими руками. Толщину стружки регулировать наклоном молотка

Вывод: