Практическая работа№2

Тема: «Выполнение технической развертки боковой поверхности кососрезанного цилиндра»

Цель учебного занятия:


- формирование и развитие знаний о построении развёртки поверхности усечённого геометрического тела,
- систематизация и дальнейшее развитие навыков чтения и построения чертежа.

Оборудование:

- Мультимедийный комплект;
- Чертёжный инструмент
- Инструкционная карта

Ход Работы

- 1. Определяем диаметр цилиндра (табл 1)
- 2. Выполняем чертёж цилиндра в соответствии с размером в масштабе 1:1.



- 3. Определяем характерные точки. Для этого делим окружность на 12 равных частей.
- 4. Полученные на чертеже размеры будем использовать для построения развёртки цилиндра.
- 5. Строим развёртку цилиндра проводим прямую линию произвольного размера, ставим точку1; от точки1 откладываем 12 равных отрезков, размер которых

- должен соответствовать размеру отрезков на окружности на чертеже цилиндра; полученные точки обозначаем цифрами -2,3,4 и т.д.; из каждой точки восстанавливаем перпендикуляр произвольной длины.
- 6. На чертеже цилиндра (вид спереди) проводим линию, обозначающую секущую плоскость в соответствии с заданным размером угла.
- 7. На секущей плоскости определяем характерные точки.
- 8. Измеряем расстояние от основания цилиндра до характерных точек и откладываем на соответствующих участках нашей развёртки.
- 9. Для построения развертки боковой поверхности усеченного цилиндра сначала вычерчиваем его боковой вид и план (окружность основания цилиндра). Затем откладываем длину развертки цилиндра АБ, которая равна 3,14Д рис. 3.66. После этого разбиваем окружность основания цилиндра и развертки на одинаковое число равных частей, в данном случае на 12. Затем через точки деления проводим вертикальные вспомогательные прямые, параллельные осям цилиндра и развертки. Для удобства построения полуокружности основания цилиндра прямые нумеруем цифрами 1—7, а полуразвертки цифрами 1'—7'. Из конца вспомогательных прямых 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 косого среза i?.f проводим горизонтальные перпендикуляры до их пересечения с соответствующими вспомогательными прямыми развертки Г, 2', У, 4', 5', 6' и 7' .Проводя через точки пересечения вспомогательных линий плавную кривую, получаем контур развертки усеченного цилиндра.




Рис. Развертка боковой поверхности усеченного цилиндра

10. Чтобы построить фигуру косого среза, нужно провести вспомогательные перпендикуляры к $B\Gamma$ и продолжить их до пересечения с осью $B'\Gamma'$, параллельной B Γ . В этом случае нумерация останется та же. Чтобы определить точки контура фигуры, нужно отрезок a (из окружности основания цилиндра) отложить на перпендикулярах 2—2 и 6—6 влево и вправо относительно оси $B'\Gamma'$. Затем отрезок δ отложить на перпендикулярах 3—3 и 5—5, а отрезок δ отложить на перпендикуляре 4—4. Полученные точки соединить плавной кривой, и будет получена фигура косого среза (эллипс).

11. Добавим припуск на шов, тем самым закончим разметку.

