Лекция 7

Шпоночные и шлицевые соединения и их сборка.

Контрольные вопросы

- 1. Отметить по рисунку виды шпонок
- 2. Записать определения (выделены жирным текстом)
- 3. В какой последовательности выполняется сборка соединений с призматическими шпонками
- 4. В какой последовательности выполняется сборка соединений со скользящими шпонками
- 5. В какой последовательности выполняется сборка соединений с клиновыми шпонками
- 6. Дефекты при сборке шпоночных соединений
- 7. Типы шлицевых соединений (зарисовать)
- 8. Методы входного контроля деталей шлицевого соединения

Учебник Б.С.Покровский «Основы слесарного дела» стр.182-187